

**Erledigt**

## **WiFi-BT Combo - BCM943602CS**

**Beitrag von „griven“ vom 22. April 2016, 22:59**

Naja oder einfach Pech gehabt. Wenn die Karte unter keinem OS korrekt erkannt wird kann es auch einfach ein Hardware Defekt sein und/oder der PCIe Slot ist nicht komplett beschaltet, das gibt es ja auch. Es ist ja vom Grundsatz her so, dass der WLAN Teil über PCIe angebunden ist und der BT Teil über USB jetzt mag es schon sein, dass die Centrino Karte nur die Signalleitungen für USB benötigt nicht jedoch den Strom (geteilt über PCIe Versorgung) und die AzureWave aber gerne einen voll beschalteten Slot haben möchte also neben PCIe und USB Signal auch noch USB Power. Ob das funktioniert oder nicht hängt dann letztlich davon ab ob der Hersteller des Notebooks da gespart hat oder nicht. Der Delta9 hat mit dem T61 eine ähnlich ernüchternde Erfahrung gemacht denn auch da ist der PCIe nicht komplett beschaltet und die ComboCard versagt ihm BT...