

Erledigt

Dell Latitude E7450 Installationsproblem

Beitrag von „al6042“ vom 23. April 2016, 19:50

So wie ich den Text verstanden habe, musst du das BIOS garnicht neu flashen, sondern nur das aktuelle mit den Tools auslesen und prüfen, an welchen Stellen [DVMT](#) gesetzt sind...

In dem Beispiel der Seite sind das die Positionen 0x15b und 0x15c.

Mit dem EFI Shell auf einem Bootstick kannst du den Befehl "setup_var" nutzen, um die beiden Positionen auf den Wert 0x3 (96 MB) zu setzen, ohne das BIOS selbst zu verändern... 😊