

**Erledigt**

## **ALC 892 auf Z97 G43 Motherboard Sound kommt nur noch eingeblendet (wie fading)**

**Beitrag von „Mac-Tech“ vom 24. April 2016, 00:25**

ja habe es jetzt kapiert.. so weit ich weiss nutze ich bei meinem Clover 3320 die "New Way" (den neuen Weg) Option und wenn du mein Screenshot aus de config.plist ansiehst, siehst ja der ist schon drin AddHDMI, aber eben NIOCH auf "false" gesetzt.

was nach dem \_8000000 zu bedeuten hat was ich nicht, bei dem AddHDMI Fix