

Erledigt

Gelöst - FUJITSU SIEMENS D2811-A1 - USB Problem

Beitrag von „Prachtkeks“ vom 24. April 2016, 00:26

[@derHackfan](#)

Huch, ich hatte Deine Antwort nicht registriert! sry 😞

Meine Frage ist konkret die nach den notwendigen Patches in der DSDT.aml, da das Board nur einen der beiden internen Intel USB Hubs (sig den vorderen) registriert. IOReg zeigt den zweiten zwar an, dieser wird jedoch aufgrund irgendwelcher Interrupt/HPET Probleme nicht eingebunden. Schmeisst man die AppleHpet.kext raus oder schaltet den HPET im BIOS aus, funktionieren die hinteren Ports auch.