

Erledigt

## Z97X-UD5H Black Screen nach dem Aufwachen

Beitrag von „Felix76“ vom 25. April 2016, 04:26

Zu deinem USB 3.0 Problem.

Ich habe soweit alle Ports ans laufen bekommen.

Habe in der DSDT den Patch für EC nicht angewendet sondern EHC1 und EHC2 gelassen und nur XHC Rename angewendet.

Als Anhang habe ich mal die USB Injector.fss angehängt die du einfach mit in Bios legen musst.

Somit Laufen alle Port außer die 4 USB3 hinten neben den Netzwerk Ports laufen nur als USB 3.0

[USB Injektor Intel 9 Series Z97X-UD5H](#)

[Z97X-UD5H OZM 1669 DSDT Edited](#)

In der Ozmosis defaults ist der wert für CSR disabled noch nicht gesetzt.