

Erledigt

Z97X-UD5H Black Screen nach dem Aufwachen

Beitrag von „keiner99“ vom 25. April 2016, 13:15

danke dann erspare ich mir das erneute [Bios flashen](#).. ich habe das Injector Kext schon mit iMac 14,1 def. genutzt, hat aber keine Veränderung gezeigt.

werds mal mit iMac 14,2 testen.. muss die DSDT dafür EH0X und XHC oder EHCX und XHCI haben? braucht man dann noch zusätzlich FakePCIID und FakePCIID_XHCIMux?