

HP Z820 Workstation + Mac OS X Yosemite/El Capitan

Beitrag von „crashT“ vom 25. April 2016, 13:37

Hallo alle, hallo [@derHackfan](#) (Danke für die Anpassung des Wordings) jepp das ist meine Möhre oder vielmehr sie war es.

Ich habe am WE mal durch mehrmaliges Wechseln der Speichermodule versucht die beste Position der Speicherpaare raus zu bekommen. Am Nachmittag wollte dann der HP nicht einmal mehr ordentlich starten. 5 mal blinken und das in Rot, eigentlich defekter Speicher. Allerdings geht gar nichts mehr, nicht mal BIOS, nur nach ca. 5min. ein Hochturen der Gehäuselüfter. Es half kein CMOS reset mehr, selbst in absoluter Grundbestückung keine Besserung vorhanden. Nun stecke ich tatsächlich fest, soll ich mir ein neues Board für den HP (auf dem es sehr schwer ist Mac OS zum laufen zu kriegen) oder gleich einen Mac Pro 5,1 (2012) Dual holen und aufrüsten? Oder soll ich das Geld in eine andere selbst zusammen gebaute Dual Maschine (auf deren Komponenten Mac OS sicher läuft) stecken? Was mach ich denn jetzt? Leider muss ich mit dem Ding auch meine täglich Arbeit machen. Hat jemand eine Idee oder Meinung dazu?

Hallo [@Fantomas](#) - Danke, aber diese [BIOS Einstellungen](#) von denen er spricht gibt es bei mir gar nicht.

Als nächstes habe ich gestern auf Grund meines Problems mal versucht ein TYAN S7050 Mainboard irgendwo zu ordern, hab keins gefunden.