

Erledigt

[Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports

Beitrag von „dietanu“ vom 25. April 2016, 17:16

Servus,

so, nachdem mein Photoshop Problem so eloquent von [@OliverT](#) gelöst wurde (Danke Danke Danke!), habe ich ein letztes nerviges Problem, was mir die Tage aufgefallen ist: USB 3.0 Geräte (mein Lexar Cardreader zB) wird nur am USB 2.0 Anschluss erkannt. Bei einer 64 GB Karte ist das dezent... langsam 😊

Aktuell habe ich die USBInject.kext im EFI-Bereich von Clover.

Falls jemand eine zündende Idee hat - immer raus damit 😊

Vielen Dank!

Ciao
Dennis