

Erledigt

[Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports

Beitrag von „rubenszy“ vom 25. April 2016, 17:23

hast auch den USBInjectAll.kext Clover patch in der Config, ohne den läuft es nicht richtig

Code

1. Comment: change 15 port limit to 26 in AppleUSBXHCIPCI
2. Name: AppleUSBXHCIPCI
3. Find: <83bd8cfe ffff10>
4. Replace: <83bd8cfe ffff1b>

[@kuckkuck](#) FakePCIID_XHCIMux funktioniert nicht bei Z170 Boards