

Erledigt

[Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports

Beitrag von „dietanu“ vom 27. April 2016, 10:24

Hmm also das liest sich im anderen Forum anders:

Zitat

Just installed my Inateck KT4006 a few minutes ago. Connected a USB 3 Card Reader (Rosewill) to its 20-pin port. All works perfectly OOB in OS X 10.11.3.

In den Amazon Produktrezensionen steht auch, dass es mit EC läuft 😊 Ich teste es mal (für Euch 😊).