

HP Z820 Workstation + Mac OS X Yosemite/El Capitan

Beitrag von „Fantomas“ vom 27. April 2016, 16:22

Dein HP und das Tyan haben aber den gleichen Chipsatz: Intel C602! Also müsste es auf dem HP auch funktionieren. Wahrscheinlich werden die [Bios Einstellungen](#) bei HP anders benannt! Ich hatte mal einen HP Z600, der auch anders gestrickt war als vergleichbare Boards mit Sockel 1366. Habe es aber trotzdem hinbekommen!

Naja, ist jetzt wahrscheinlich egal, da der HP evtl. das Zeitliche gesegnet hat! Schade um den tollen Rechner! Ist er jetzt denn wirklich defekt?

Habe auch kein Tyan-Mainboard gefunden aber eines von Supermicro:
<https://www.wave-distribution.com/boards/html/product/1031594?>

Hier noch eine Adresse aus den USA:
https://mobodirect.com/index.php?my_rate=EUR