

**Erledigt**

## **[Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports**

**Beitrag von „dietanu“ vom 27. April 2016, 16:48**

Hallo [@ak1848](#),

ich versuche es zumindest mit der Lösung. Einen Softwareansatz gibt es, ist aber bisher noch nicht erfolgreich. Die Karte kostet 30€ und ist meine "Versicherung" für einen "perfekten" Hackintosh. Außerdem schien ja nicht ganz klar zu sein, ob diese Karten mit dem Chip nun laufen oder nicht. Ich finde es durchaus spannend es einfach zu probieren und die Information dann hier zu teilen 😊

Was die Onboard Ports angeht, so habe ich durchaus noch Hoffnung - [@Delta9](#), [@rubenszy](#) und [@Brumbaer](#) haben ja schon was hierzu gepostet bzw. mit per PN die config.plist erweitert. Es wäre natürlich klasse, wenn alles mit den Onboard Ports laufen würde.