

# HP Z820 Workstation + Mac OS X Yosemite/El Capitan

Beitrag von „spakk“ vom 28. April 2016, 19:14

## [Zitat von crashT](#)

allo [@rubenszy](#) erst Mal Danke, ... jetzt habe ich einiges zu berichten.  
Ich habe gestern das 'neue' Board verbaut, hier war eine uralte BIOS Version drauf.  
Mit der konnte ich aber tatsächlich heute Vormittag bis zum Installationscreen vordringen.  
Leider hat dieses BIOS aber meine SATA Platten nicht erkannt, demzufolge war kein Installationslaufwerk in der Mac OS Installation auswählbar. Gesagt getan, [BIOS Update](#) auf aktuelle Version (ein paar Zwischenversionen haben wohl die Workstations mitunter lahm gelegt). Neuer Versuch einer Installation mit der config.plist von [@rubenszy](#) und ohne Kexte (ausser FakeSMC), ... -> Bluetooth Error

Nachtrag: die Grafikkarte habe ich auch zwischendurch gegen eine XFX Geforce 8600 GT getauscht die ich hier noch hatte.

ich habe Dir vor geraumer Zeit auf Insanleymac geschrieben, das du die Grafiktreiber aus S/L/E entfernen sollst, ich gehe mal davon aus, dass du das nicht gemacht hast, da du sonst ein Schritt weiter wärst.

Ich denke das eine angepasste DSDT sehr hilfreich sein könnte, sehr Interessant wäre ein Auszug aus SystemInfo.app (ist auch für Windows Operations System verfügbar, DPCI-Manager leider nur unter mac OS X lauffähig)