

Erledigt

[Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports

Beitrag von „dietanu“ vom 28. April 2016, 21:36

Hallo [@Brumbaer](#),

ich habe das so gemacht und siehe da, USB 3.0 am Frontport (HS04) geht mit einem SanDisk USB 3.0 Extreme Stick 😊

Allerdings ist jetzt der untere USB 2.0 Port am IO-Shield deaktiviert, was ja eigentlich HS09 sein sollte.

Wie dem auch sei (habe den BT Stick nun an den USB 3.1 Port gehängt, was funktioniert für mein BT Keyboard & Magic Mouse) 😊

USB 3.0 Ports:

Gehäuse/Frontpanel:

USB 3.0 Port: links: SS03

USB 3.0 Port: rechts: SS04

IO-Shield:

(mittig, über dem HDMI)

USB 3.1: unten: HS06 (erkennt keine USB 3.0 Geräte)

USB 3.1: oben: HS05 (erkennt keine USB 3.0 Geräte)

(rechts, unter der NIC)

USB 3.0: unten: SS01

USB 3.0: oben: SS02

Unten übrig sind: SS05 & SS06.