

Erledigt

[Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports

Beitrag von „Brumbaer“ vom 28. April 2016, 21:45

Ja ich habe dich unachtsammerweise ein Port zu viel sperren lassen (HS10). Dadurch ist SS06 reingerutscht.

Bitte im Boot Parameter das HS10; löschen also
von
uia_exclude=HS10;HS11;HS12;HS13;HS14;USR1;USR2
zu
uia_exclude=HS11;HS12;HS13;HS14;USR1;USR2
ändern

Du hast dann 14 Ports belegt 10 HS und 4 SS ports. Da das nicht mehr als 15 sind, brauchst du dich nicht von einem zu trennen oder das Port Limit zu erhöhen.

Nach der Änderung noch einmal booten bitte und dann sollte auf allen Anschlüssen USB 2.0 gehen und an den USB 3.0 (nicht 3.1) Anschlüssen auch USB 3.0 gehen.