

Erledigt

[Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports

Beitrag von „Brumbaer“ vom 28. April 2016, 22:14

[@dietanu](#) Wenn du nichts dagegen hast hijacke ich den Thread und führe das gleiche mit biggasnake durch

[@biggasnake](#)

Du hast Pech, du hast jetzt gesehen wie es geht, also musst du mehr Arbeit selbst machen 😊

Das sind laut deiner Liste also HS03-HS06, HS08-HS09, und HS11-HS14.

Das sind also welche HS Ports nicht ?

Dazu kommen noch USR1 und USR2.

Wie sieht dann der Boot Parameter aus ?