

Erledigt

[Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports

Beitrag von „biggasnake“ vom 28. April 2016, 23:02

SS01 hab ich gesperrt und **SS06** ist erschienen.

(rechts, neben dem HDMI Port)

USB 3.0: unten: **SS05**

USB 3.0: oben: **SS06** (*Vorher:HS06 erkennt keinen USB 3.0 Stick*)

Fehlt noch:

(rechts neben dem kleinen USB 3.1 Type-C)

USB 3.1: unten: siehe Screenshot (der rote Port auf dem Foto)

USB 3.0: oben: **HS09** erkennen beide keine USB3.0 Sticks