

Erledigt [Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports

Beitrag von „biggasnake“ vom 29. April 2016, 00:15

Kein Problem! Es hat auch ein wenig Zeit gebraucht das ganze mehrmals zu lesen und zu verstehen, da ich mich mit dem Bereich so noch gar nicht befasst habe.



Ich bedanke mich vielmals für deine Hilfe und Unterstützung bis in die Nacht hinein!

Zitat von Brumbaer

...Rote Buchse USB 2.0 Betrieb. Funktionierte die nicht schon vorher mit einem USB 2.0 Gerät ?...

Jetzt ist es an dir zu entscheiden welche Ports du verwenden willst und ob du mit Port Limit Patch arbeiten willst oder mit dem zufrieden bist was du hast.

An der Roten Buchse betrieb ich bisher mein Samson G-Track Mikrofon, das funktioniert an dem Anschluss ohne Probleme.

Im Prinzip funktionieren ja alle Anschlüsse die man so brauche, und jeder Anschluss hintem am Board ist nutzbar. Den USB 3.1 / Type-C Port kann ich mangels passender Endgeräte momentan sowieso nicht verwenden aber da müssen wir ja eh auf die neue iMac Generation warten.

Nun bin ich eigentlich rundum Zufrieden! Für den zweiten USB 3.0 Header habe ich auch keine Verwendung...habe ich denn durch den Port Limit Patch im Endeffekt auch irgendwelche Benachteiligungen? Oder hat er nur den positiven Nebeneffekt weitere Ports nutzen zu können?