

Erledigt

[Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 29. April 2016, 17:15

[@Brumbaer](#) Vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag. Großartig was du dir erarbeitest und es der Community zur Verfügung stellst.



Mein System läuft ebenfalls mit dem USB-Limit-Patch und ich habe momentan auch kein Problem damit. Da man aber, wie du ja geschrieben hast, in Zukunft ein Problem damit haben könnte, wenn er nicht mehr funktioniert, habe ich deine Methode der Ausschlussliste in Clover's config mal ausprobiert. USB2-Gerät an jeden USB-Anschluss und Port + Nr. notiert usw....

Nach dem Neustart werden mir nur HS-Ports angezeigt. SS-Ports gibt es gar nicht. Ich habe auf dem Board noch ein USB3-Header und 2 USB2-Header, wo aber kein Stecker drauf sitzt. Kann es sein, dass die trotzdem in die Ausschlussliste müssen? Wenn ja, wie kriegt man die Port-Nr. raus. Im Handbuch sind leider keine Angaben dazu.