

Erledigt

[Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 29. April 2016, 19:37

Vielen Dank für deine Bestandsaufnahme. Deine Vermutung hat sich bestätigt. Die USB3-Port-Nummern sind identisch, also HS01-HS06 sind auch SS01-SS06.

Aber jetzt stehe ich gerade auf der Leitung. Mit der Ausschlussliste "uia_exclude=HS07;HS08;HS09;HS10;HS11;HS12;USR1;USR2" und dem Entfernen des Limit-Patches hatte ich aber keinen Erfolg. Was mache ich falsch!