

Erledigt

[Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports

Beitrag von „Brumbaer“ vom 29. April 2016, 20:08

Was willst du wiederholen ?

Ändere einfach die config.plist - patch raus, exclude rein - (hast du ja schon 😊) starte neu, erzeuge die IOReg Datei neu und lade die config.plist und die ioreg Datei hoch. Mal schauen ob ich was sehen kann.

PS.

Hast du eine SSDT im Patched Ordner ? Wenn ja, bitte auch hochladen.