

Erledigt

[Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports

Beitrag von „Brumbaer“ vom 29. April 2016, 20:39

Zur Frage:

Die 8 und 14 beinhalten auch die Header. 8 USB 3.0 Anschlüsse (4 Back Panel, 4 von den 2 Headern) 6 USB 2.0 Anschlüsse (2 Back Panel, 4 von den 2 Headern) Sind 8SS + 8 HS + 6 HS. Hätte ich deutlicher sagen sollen.

[@Doctor Plagiat](#)

Es ist deutlich zu sehen, dass der Boot Parameter ignoriert wird.

Ich habe deine Config.plist auf meinem System ausprobiert - ging Parameter wurden nicht ignoriert.

Bitte öffne die Konsole (Das Program Konsole, nicht das Terminal)

Im Search Feld USBInjectAll eingeben. Du solltest dann Meldungen sehen, die sagen welche Ports entfernt wurden. Sieht bei mir so aus;

Code

```
1. 29.04.16 21:47:53,000 kernel[0]: USBInjectAll: USBInjectAll_config starting...
2. 29.04.16 21:47:53,000 kernel[0]: USBInjectAll: uia_exclude specifies
   'HS01;HS02;HS03;HS04;HS14;USR1;USR2;SS01;SS02;SS03;SS04;SS09;SS10'
3. 29.04.16 21:47:53,000 kernel[0]: USBInjectAll: USBInjectAll::probe: Probing
4. 29.04.16 21:47:53,000 kernel[0]: USBInjectAll: trying '8086_a12f'
5. 29.04.16 21:47:53,000 kernel[0]: USBInjectAll: removing port 'HS01'
6. 29.04.16 21:47:53,000 kernel[0]: USBInjectAll: removing port 'HS02'
7. 29.04.16 21:47:53,000 kernel[0]: USBInjectAll: removing port 'HS03'
8. 29.04.16 21:47:53,000 kernel[0]: USBInjectAll: removing port 'HS04'
9. 29.04.16 21:47:53,000 kernel[0]: USBInjectAll: removing port 'HS14'
10. 29.04.16 21:47:53,000 kernel[0]: USBInjectAll: removing port 'USR1'
11. 29.04.16 21:47:53,000 kernel[0]: USBInjectAll: removing port 'USR2'
12. 29.04.16 21:47:53,000 kernel[0]: USBInjectAll: removing port 'SS01'
13. 29.04.16 21:47:53,000 kernel[0]: USBInjectAll: removing port 'SS02'
14. 29.04.16 21:47:53,000 kernel[0]: USBInjectAll: removing port 'SS03'
15. 29.04.16 21:47:53,000 kernel[0]: USBInjectAll: removing port 'SS04'
16. 29.04.16 21:47:53,000 kernel[0]: USBInjectAll: removing port 'SS09'
```

17. 29.04.16 21:47:53,000 kernel[0]: USBInjectAll: removing port 'SS10'

Alles anzeigen

Was zeigt er bei dir an ?

Ich habe gesehen du hast ein zweites Laufwerk mit einer weiteren EFI Partition- Ist da ebenfalls ein Clover drauf ? Bist du sicher, dass die Config.plist, auch die ist die geladen wird ?

Ich habe mal das USBInject das ich benutze angehängt.

[USBInjectAll.kext.zip](#)