

**Erledigt**

## **[Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports**

**Beitrag von „Brumbaer“ vom 29. April 2016, 22:22**

Ich würde dich noch um zwei Tests bitten - können auch gleichzeitig erfolgen.

Probiere bitte das beigelegte USBInjectAll aus.  
Setze in deine Config. CSR Active auf 67 statt 03.

Dann lassen wir es gut sein.