

Erledigt

[Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports

Beitrag von „Brumbaer“ vom 29. April 2016, 23:13

Alles kein Problem, ich bin alt genug um zu sagen, wenn's langt.

Es war übrigens die Nachtigall und nicht die Lerche.

USBInjectAll unterstützt seit Version 0.5.8 aus dem November 2015 den Boot Parameter.

Dummerweise ist die Version aus dem Dezember trotzdem Version 0.57 und unterstützt somit den Boot-Parameter nicht.

So einfach ist das - hinterher - wenn man's weiß 😊

Dir auch ein schönes Wochenende.