

Erledigt

Intel HD 4000 jeder 6 Bootvorgang kommt verzerrtes Bild

Beitrag von „Banduri1984“ vom 30. April 2016, 18:14

Hallo Griven

Super dass du mir antwortest. Laut eines Users tauchte dieses Problem zusammen mit einer neuen OS Version auf. Dies ungefähr vor 2 Jahren.

Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten die HD4000 in der DSDT zu patchen. Ich werde die anderen 2 ausprobieren. Irgendwo muss der Fehler sein.

Bei der Methode 1 wird dieser Buffer gesetzt

```
Buffer (0x04)
{
0x66, 0x01, 0x00, 0x00
```

Bei der Methode 2 und 3

```
Buffer (0x04)
{
0x0A, 0x00, 0x66, 0x01
```

Aber jedesmal wenn ich versuche eine andere Methode zu patchen bekomme ich 3000 Zeilen weiter unten diese Fehlermeldung

```
Code 6126 syntax error, unexpected `}` ,expecting $end and premature End-Of-File
```