

HP Z820 Workstation + Mac OS X Yosemite/El Capitan

Beitrag von „ralf.“ vom 1. Mai 2016, 10:06

Das kann eine Kleinigkeit sein mit dem Finder.
Manches lässt sich ändern.

Und andere Sachen sind bei einem Hacki einfach so, wie z.B. die CPU die nicht korrekt angezeigt wird. Beim meinem AMD X4 wird eine Xeon angezeigt, weil OS X keine AMD-CPUs kennt. Die E5-2670 wurde auch nie verbaut. So viel ich weiß gab es nie einen Mac mit 16 Kernen. Vielleicht läuft er mit cpus=12 besser.

In der Config.plist würde ich die Systemdefinition MacPro6,1 nehmen.
Und da ist nvda_drv=1 und NVIDIA Inject gesetzt. Beides zusammen verträgt nicht immer.
Ich würde als erstes mit Super Duper die Partition auf eine zweite Partition/Festplatte kopieren, als Sicherheitskopie.
Eventuell funktioniert der NVIDIA-Webdriver. Dazu passt nvda_drv=1. Sonst sollte er raus.

Den RAM kann man in die config.plist eintragen.