

# HP Z820 Workstation + Mac OS X Yosemite/El Capitan

**Beitrag von „ralf.“ vom 2. Mai 2016, 09:13**

Den Fehler: mp\_cpus\_call\_wait() timeout, cpus konnte jemand beheben, durch deaktivieren des Hyperthreading im Bios.

Im Bios kann man sowieso vieles erst mal deaktivieren. Energiesparfunktionen, Serial Parallel

Es gibt da noch einige Bootflags. Wie

cpus=1

npci=0x3000

-x

-f

PCIRootUID=0

PCIRootUID=1

busratio=20

Ich würde mir einen Yosemite-Stick mit Chimera oder Chameleon erstellen.