

# HP Z820 Workstation + Mac OS X Yosemite/El Capitan

**Beitrag von „crashT“ vom 3. Mai 2016, 15:58**

Hallo [@ralf](#). Danke wie immer für deine Unterstützung. Der Beitrag aus dem du die gepatchten DSDT's hast installiert am Ende ein Mavericks. Ausserdem hatte ich auch mal fest gestellt das es scheinbar auch mit den versch. BIOS Versionen des Boards zusammen hängt ob da manches funktioniert oder eben nicht. Mein Board ist "neu" und hatte ein uraltes BIOS drauf. Damit konnte ich ohne Manipulation bis zur Installationsoberfläche kommen, nur das hier dann keine SATA Platten gefunden worden sind. Nach Update des BIOS auf die aktuelle Version war das alles nicht mehr so. Bedeutet, das kann bei anderen aus den unterschiedlichsten Gründen geklappt haben. Des Weiteren steht in dem Beitrag nirgendwo wie dieser Patch denn nun genau aussah. Vielleicht ist mein Wissen einfach noch zu gering um allein mit dem Satz "DSDT patched for work whit 2 GPU Nvidia" zu wissen wo ich was zu machen habe. Wo ist allgemein klar -> DSDT.aml aber was und warum ist mir natürlich nicht ganz klar. Unter anderem darum bin ich ja hier, auf die Idee in Google so etwas wie "Yosemite z820" oder ähnliches einzugeben bin ich selbstverständlich vorher auch schon mal gekommen. Ich hoffe das man mir das dann doch noch zutraut.

Vielleicht wäre der eine oder andere Link hilfreich wo ich wie und vor allem warum die DSDT oder config.plist anpasse um dann den oder den Effekt zu haben. Sprich so ne Ansage wie Speiche kannst in der config.plist eintragen helfen auch nur bedingt, die Tabelle habe ich auch das ein oder andere Mal gesehen unter anderem auch die für die CPU und GPU. Was da explizit rein muss weiß ein Crack sicher, ich muss mir das erst erarbeiten. NEIN, ich rede jetzt nicht davon das ich die MHz eintragen will, sondern alle anderen Ansagen die im allgemeinen nicht so geläufig sind.

Wie vorher schon ein paarmal geschrieben klappt hier garnichts, ich hatte inzwischen tatsächlich etwas mehr Unterstützung von den Experten hier erwartet. kommt aber nichts, oder eben mal so sporadisch, schreib mal dies oder jenes. Warum, und was das macht wird nicht gesagt. Die Anfangsunterstützung war deutlich besser. Ich habe seit dem Start hier nichts mehr hinbekommen, die Installation war Dank [@griven](#) sehr schnell durch und das wars. Die zwei drei Tipps die zu USB und Ethernet kamen haben nichts gebracht. Tatsächlich kamen die auch in den meisten Fällen von [@griven](#) und [@ralf](#). Es gab hier mal jemanden der mit einem Tyan Board gearbeitet hat, meine Konstellation ist sehr ähnlich, ich hatte mit tatsächlich z. B. von dieser Seite den ein oder anderen Tip erwartet. Ich bekomme nicht einmal mehr einen Yosemite USB Stick hin, um es mit dem mal zu probieren. Jepp es ist gekauft und liegt auch in

meinem Account bei Apple. Allerdings ist der Kauf ja nur sporadisch, da ich hier auf einem manipulierten 1,1er arbeite und der dann sagt, "Installation auf diesem Ding, nö" Und wenn ich mit dem damals heruntergeladenen Package arbeiten will sagt Unibeast seinen netten Satz bei dem meinem jedesmal schlecht wird wenn man ihn sieht. Den Patch von EC (01.01.2015) habe ich da schon probiert, hat bei mir nicht geklappt. Sprich das ist hier gerade ziemlich für den A.....

Und das es USB-Audio-Adapter in der Bucht für zwei Euro gibt ist mir bewusst (raspberry) aber hier dann nicht hilfreich.

So, für die die es nicht verdient haben, ... Sorry ... aber ich bin ziemlich gefrustet.

**Update:** Internet/Ethernet geht inzwischen. Das kommt davon wenn man alles im BIOS erst einmal deaktiviert. Was mir noch wichtig wäre ist die zweite Graka zum laufen zu bekommen. Sound ist ein Schmankerl und USB 3 wird wohl so nicht gehen bzw. über eine zus. PCI Karte gelöst werden können. Da ich nun inzwischen Netz habe wäre eine Teamviewerunterstützung sehr angenehm. Hat noch jemand Zeit und den Nerv sich mit mir zu beschäftigen? evtl. am Do da ist bei uns Feiertag.