

Erledigt

Probleme beim installieren von El Capitan auf Gigabyte H97N Wifi itx

Beitrag von „YogiBear“ vom 5. Mai 2016, 11:38

Ohne Kenntnis des der config.plist von Clover sowie der getätigten BIOS-Einstellungen würde ich auf einen fehlenden bzw. nicht aktivierten nVidia-Webtreiber tippen. Aber Auskunft zu den beiden vorgenannten Punkten sowie ein Screenshot der letzten Anzeige bei einem Verbose-Boot würde Klarheit schaffen...