

Erledigt [Lion] Auto-Sleep Problem!

Beitrag von „xxmacmanxx“ vom 20. Mai 2012, 12:43

Hallo,

ich bin nun schon seit ca. einem Jahr in der Hackintosh-Szene und habe meinen Hackintosh fast voll funktionsfähig.

Im Prinzip funktioniert alles, bis auf Autosleep.

Forced Sleep funktioniert allerdings tadellos.

Bei meinem System handelt es sich um ein MSI H67MA-E35(B3) Motherboard mit einer i5-2500K CPU.

Zu erwähnen sei auch, dass ich bereits ein gepatchtes Bios installiert habe, um SpeedStepping auf dem MSI Board zu aktivieren.

Des Weiteren ist mir auch aufgefallen, dass Fixes, die auf einem Asus-Board funktionieren, auch auf einem MSI Board funktionieren.

Den Grund für das Auto-Sleep-Problem habe ich auch ausfindig machen können. Es ist das TSSTcorp-Drive Problem. Lege ich eine DVD ins Laufwerk, funktioniert Auto-Sleep. An sich könnte man damit leben, wenn man nicht den Anspruch hätte, es so nativ wie möglich hinzubekommen.

Ich bitte in diesem Thread um keine Software- oder Script-Vorschläge, da diese zwar funktionieren, aber nicht dem entsprechen, was ich erreichen möchte.

Ich habe mich bisher auf diversen Seiten umgesehen, aber noch nirgends die Lösung gefunden.

Sollte es unmöglich sein, dieses Problem zu beheben, ohne das Laufwerk auszutauschen, wäre es nett, dies einmal begründet zu hören, warum nicht.

Anbei lege ich meine DSDT.

Grüße,

xxmacmanxx