

Erledigt

GA Z77X UD4H oz 1669 bleibt hängen

Beitrag von „al6042“ vom 11. Mai 2016, 08:37

Unter Umständen ist der MacPro Eintrag noch im NVRam...

mache bitte aus dem BIOS heraus einen NVRAM-Reset per Tasten-Kombi Alt+WinLogo+P+R, damit die Settings aus dem neuen ROM genutzt werden.