

Chromatische Grüße

Beitrag von „al6042“ vom 12. Mai 2016, 07:18

Jup,

[@YogiBear](#) hat Recht...

Der Eintrag sollte helfen.

Da es sich um der reinen XML-Code handelt, muss der über einen Text-Editor wie TextMate eingebaut werden, da der Clover Configurator nur als GUI dient.

Warum zeigt es in deinem zweiten Screenshot die "Airport Extreme (0x168v, 0x8f)" an?

Hattest du bereits einen anderen Kext installiert oder eine andere "Umbiege"-Variante aktiviert?

Wenn ja, muss entweder der Kext wieder auf das Original von Apple oder der umgesetzte Patch zurückgebaut werden, da ja laut PCI-List vom DPCI-Manager eine 0x168c,0x2e verbaut ist.