

# Chromatische Grüße

Beitrag von „Crom“ vom 12. Mai 2016, 21:56

Da komme ich doch gerne gleich drauf zurück. In der Zwischenzeit hat sich ein Erkenntnisgewinn eingestellt den ich erstmal verprobe.

Ich habe nochmal von vorn bzgl. des KextsToPatch den Boot-Prozess mit allen Debug-Optionen durchlaufen lassen:

Code

1. 1:925 0:001 KextsToPatch 0: AirPortAtheros40 (Artheros locale fix) Kext bin patch, data len: 3
2. 1:932 0:007 KextsToPatch 1: AirPortAtheros40 (Patch AR9287) Info.plist patch[ERROR] bin2hex 'pci168c,30' syntax error
3. 1:940 0:007 [ERROR] bin2hex 'pci168c,2e' syntax error
4. 1:942 0:001 - invalid Find/Replace data - skipping!

Der Fehler an dieser Stelle war, dass im aktuellen Clover Configurator am Ende der Zeile noch von STRING auf DATA umgestellt werden kann. Die Version im Video hatte diese Einstellung aber gar nicht 😊 Nun steht im debug.log

Code

1. 1:932 0:007 KextsToPatch 3: AirPortAtheros40 (Artheros locale fix) Kext bin patch, data len: 3
2. 1:940 0:008 KextsToPatch 4: AirPortAtheros40 (Patch AR9287) Info.plist patch, data len: 10

Im Ergebnis kann ich nun mit Hilfe des IORegistryExplorer unter der Section IO80211Plane -> AirPort\_ArtherosNewma40 den hübschen Eintrag **pci168c,2e** lesen. Vorher stand da natürlich der falsche **pci168c,2a** drin (Siehe Screenshot)

Ein Schritt in die richtige Richtung 😊 Jetzt warte ich mal ab, ob sich was verändert hat ...

EDIT und Update:

- *Status*: WLAN geht, Fehler im Log bestehen noch, Systembericht ist unverändert wie im Screenshot auf der vorigen Seite. Die Stabilität der Verbindung scheint mir jetzt etwas besser, aber ob es gut ist, dass kann ich noch nicht wirklich sagen.

Und im Anhang habe ich jetzt mal alles aus dem origin-Ordner verpackt. Zusätzlich dazu noch die aktuelle config.plist, damit man sich dazu mal ein Bild machen kann.