

Erledigt

El Capitan Installer "hängt" beim Apple Logo

Beitrag von „Delta9“ vom 13. Mai 2016, 11:50

Daran wird es auch sehr wahrscheinlich nicht liegen, ab 10.11.4 muss folgendes in die defaults:

Code

1. `<key>csr-active-config</key>`
2. `<integer size=32>0x7F</integer>`

Ansonsten klebt man bei einem Cleaninstall am Apple Logo. Ich habe mal hier ein neues Oz mit angepasster defaults hochgeladen: [Ozmosis Mod Z97X-UD5H-BK](#)