

Erledigt

"Panic Report"

-->

extreme

Stabilitätsprobleme

Beitrag von „al6042“ vom 14. Mai 2016, 11:30

Hm...

[@griven](#): Der "last loaded kext at 627735768562: com.apple.driver.AppleXsanScheme" zeigt meiner Ansicht nach eher auf die Netzwerkkarte...

[@js.dexter](#):

Dein Board hat 2 LAN-Ports:



wenn der Kext von oben nicht funktioniert hat, bedeutet das nur, dass die Intel LAN Karte (LAN2) entweder im BIOS deaktiviert oder nicht angeschlossen ist.

Für die Qualcomm Atheros LAN Karte (LAN1) empfehle ich dann eher beiliegenden Kext.

Und du darfst auch selbstständig Rückmeldungen geben, egal ob positiv oder negativ... 😊