

**Erledigt Frage zum besseren Verständnis Haswell i5-4570 und AIPCPUM**

**Beitrag von „Mac-Tech“ vom 15. Mai 2016, 18:14**

Ich habe noch mal über die ganze Sache mit dem falschen aufwachen nur mit Neustart nachgedacht.

Kann es daran liegen das ich 1. keine EFI Fat32 Partition habe sonder nur in meiner 1. Partition einer SSD einen EFi Ordner habe ?

und weiter, das ich meinen Hacki als MacMini7,2 deklariert habe, weil er mit dem Haswell Prozessor und Interner Intel HD4600 dem am nächsten kommt ?

oder spielen auch die 2 Fake Dateien für die richtige Zuordnung der USB3.0 und USB2.0 Ports eine Rolle ?

Ok falls es an dem auch nicht liegen kann, dann hat sichs für immer erledigt, wegen dem Zusatz mache ich nicht alles anders, denn ansonsten läuft der kleine Hacki ja problemlos.