

**Erledigt**

# Silent Hackintosh - GA-Z97X-UD3H, 4790k, Gigabyte GTX 960 - Ozmosis

Beitrag von „draner“ vom 15. Mai 2016, 20:34

Habe nach deiner Anleitung Installiert

GA-Z97X-SLI, EVGA GTX 970, i7-4790K, 2 SSD Samsung Evo 850

einzigste Änderungen Ozmosis bios Version Z97XSLI.F10b-CRU\_OZM.ROM  
[zudem habe ich die APPLE ALC kext installiert von hier installiert](#)

[LINK](#)

damit läuft dann auch der Sound

(unter /System/Library/Extensions da im EFI BlackScreen und kein Boot möglich)

Ruhemodus funktioniert auch!

Danke für die Anleitung.

Im EFI nur die AppleIntelE1000.kext

## EDIT:

Einen Fehler habe ich nun doch noch gefunden,

Wake On Lan funktioniert nicht genau wie er sollte.

Wenn ich Wake on Lan im Bios aktiviere bleibt ner Hack im Netzwerk sichtbar lässt sich aber nur mit richtigem WOL Packet wecken. (/usr/bin/etherake -D -i "eth0" "MAC")

Konsole APP

Code

1. 16.05.16 12:02:09,000 kernel[0]: Wake reason: GLAN EH01 EH02 XHC HDEF (Network)

2. 16.05.16 12:05:36,000 kernel[0]: Wake reason: GLAN EH01 EH02 XHC HDEF (Network)
3. 16.05.16 12:09:03,000 kernel[0]: Wake reason: GLAN EH01 EH02 XHC HDEF (Network)
4. 16.05.16 12:12:09,000 kernel[0]: Wake reason: GLAN (Network)

## Code

```
1. iMac:~ draner$ pmset -g
2.
3.
4. Active Profiles:
5.
6.
7. AC Power -1*
8.
9.
10. Currently in use:
11.
12.
13. standby 1
14.
15.
16. Sleep On Power Button 1
17.
18.
19. womp 1
20.
21.
22. autorestart 1
23.
24.
25. hibernatfile /var/vm/sleepimage
26.
27.
28. powernap 1
29.
30.
31. networkoversleep 0
32.
33.
34. disksleep 10
35.
36.
37. sleep 10
38.
39.
```

- 40. autopoweroffdelay 14400
- 41.
- 42.
- 43. hibernatemode 0
- 44.
- 45.
- 46. autopoweroff 1
- 47.
- 48.
- 49. ttyskeepawake 1
- 50.
- 51.
- 52. displaysleep 10
- 53.
- 54.
- 55. standbydelay 10800

Alles anzeigen

Könnte es dieses Problem hier sein?

[Link](#)