

Erledigt

## H81M-D2V installation problem

Beitrag von „al6042“ vom 16. Mai 2016, 13:19

Ups...

da habe ich mich wohl verguckt... 😊

Macht nix... sollte auch so funktionieren, da XHC1 bereits zu XHC umbenannt wurde und somit den EICap-Voraussetzungen entspricht.

Sollte es doch noch zu USB2.0-Problemen kommen, kann ich die EHC1 und EHC2 auch zu EH01 und EH02 umbauen.