

Erledigt

## ASROCK Z97 Pro3 Sound Probleme

Beitrag von „al6042“ vom 19. Mai 2016, 07:16

So,

wir waren heute Nacht im Teamviewer Inflight, wurden aber dabei von verschiedenen Problemen heimgesucht.

Das begann schon mal damit, dass nach Ablage der DSDT und dem entsprechenden Ändern der Config.plist das System nicht mehr startete.

Vom USB-Stick konnte das zum Glück umgangen werden.

Zu einem späteren Zeitpunkt funktionierte das Booten von der Festplatte wieder, aber die DSDT wurde nicht eingelesen...

Ein Prüfen des Verzeichnisses /EFI/CLOVER/drivers64UEFI ergab, dass dieses, bis auf die Standard-Dateien, komplett leer war.

Ein installieren der EFI-Dateien

- DataHubDxe-64.efi
- EmuVariableUefi-64.efi
- OsxAptioFix2Drv-64.efi
- PartitionDxe-64.efi
- VBoxHfs-64.efi

hat keine Veränderung gebracht.

Daraufhin schloss ich, dass Clover selbst nicht korrekt installiert wurde und tatsächlich stellte sich heraus, dass die Dateien 1:1 vom USB Stick auf die EFI-Partition kopiert wurden...

Somit wurde als nächstes Clover nochmals installiert, aber auch das führte zu keinem Erfolg.

Ich bat ihn den bestehenden CLOVER-Ordner auf seiner SSD umzubenennen und den EFI-Ordner des Sticks wieder dahin zu kopieren, damit er wenigstens wieder starten kann, aber irgendwas ist da komplett faul...

Wir werden heute Abend daran weiter feilen, vorausgesetzt es kommt über den Tag keine Lösung dafür zustande.

EDIT:

Eventuell fehlte doch noch der letzte Schliff nach der Installation von Clover...


@myli:

Boote erneut in das Clover Bootmenü und füge die fehlenden UEFI-Einträge über folgenden Weg hinzu:

Öffne "Clover Boot Options"



und wähle "Add Clover as UEFI boot option" aus...



Damit werden diese in deiner Bootauswahl wieder angezeigt.