

**Erledigt**

## **Update 10.11.5 offiziell erhältlich...**

**Beitrag von „Sascha\_77“ vom 19. Mai 2016, 08:47**

Schau mal ob der Fanspeed richtig ausgelesen wird. Ich hatte das bei meiner 760er auch mal. Lag am GPU PlugIn von HWSensors.