

Erledigt

Update 10.11.5 offiziell erhältlich...

Beitrag von „Sascha_77“ vom 19. Mai 2016, 08:47

Schau mal ob der Fanspeed richtig ausgelesen wird. Ich hatte das bei meiner 760er auch mal. Lag am GPU PlugIn von HWSensors.