

Erledigt

10.11.4 Installationsproblem mit Clover: Installer startet nicht - Rechner rebooted

Beitrag von „FoleySmith“ vom 22. Mai 2016, 00:56

Das erklärt es. Aufgrund der Größe der Festplatte (3TB) ist es nicht möglich als MBP zu formatieren. Deswegen habe ich es auf GUID gestellt.

Es gibt allerdings Neuigkeiten von der Grafikkarten-Front! Habe es mittlerweile geschafft, dass die Grafikkarte erkannt wird. Auch booten ohne iGFX ist jetzt möglich.

Allerdings nur dann, wenn ich den einen Monitor an der HDMI-Buchse angeschlossen habe, und den 2. an der DVI-Buchse. Wobei der Monitor an der DVI-Buchse schwarz bleibt. Ansonsten befinden sich noch 3 DP-Anschlüsse auf der Grafikkarte, von denen 2 (DP1 und DP2) erkannt werden allerdings kein Bild ausgeben, und der 3. nicht erkannt wird.

Ich vermute, die Problematik kommt daher, dass es sich bei meiner Grafikkarte nicht um das Referenzdesign handelt. Apple implementiert generell ja nur die Referenzdesigns.

Im Anhang das Bild meiner Version.

Von links oben nach rechts unten:

DP wird erkannt (Kein Bild), DP wird erkannt (Kein Bild), HDMI wird erkannt (Bild), DP wird nicht erkannt,

DVI wird erkannt (Kein Bild - DVI auf HDMI-Kabel)

Hier die Clover-Settings:

FakeID: 0x67B01002 (0x67B11002 geht auch, allerdings fehlt dann in den Systeminfos die Angabe des VRAMS)

InjectATI

FB Baladi

VideoPorts 5