

Erledigt

Radeon HD 6450 El Capitan

Beitrag von „jwk“ vom 23. Mai 2016, 10:46

Ich habe auf dem Rechner auf einer zweiten SSD noch ein voll funktionsfähiges Yosemite mit Chimera als Bootloader. In dieser Installation funktionierte der Sound auf Anhieb ohne Probleme.

Eigenartigerweise funktionierte auch bei El Capitan beim nächsten Booten mit Clover als Bootmanager der Sound. Leider konnte ich das nicht nachvollziehbar wiederholen. Mal funktioniert es, meistens nicht. Den folgenden Treiber habe ich versucht: `audio_cloverALC-110_v1.0g.command` von Toledo. Die Efi Partition habe ich mit Clover Configurator gemounted. Leider brachte das keinen Erfolg. Ich will aber nicht ausschließen, dass ich in der Vorgehensweise einen Fehler gemacht habe, da ich noch nicht wirkliche Erfahrung in diesem Bereich habe.

Im Vorfeld hatte ich auch eine Installation mit Ozmosis versucht. Ozmosis bootete den Installationsstick und die Installation lief scheinbar bis zum Ende durch. Bei der Restzeit von 1 Sekunde blieb die Installation hängen. Es war nichts auf die SSD geschrieben worden.

Aber Versuch macht klug.

mfg

jwk