

Erledigt

## Updates nach Mac OS X 10.6 Installation

Beitrag von „Der MacXperte“ vom 23. Mai 2016, 15:28

Es geht mir genauso. Bootloader Darwin x86 5.0.132 sowie Chimera 1.11.1 r1394; beides über Ivy-bridge-Boot-CD.

Schneeleopard (10.6) kommt und funktioniert rudimentär (Internet, Programme etc).

Die **Grafikkarte** wird nicht richtig erkannt und Kreise sind Ovale und die Schrift zu groß. Die Darstellung lässt sich nicht ändern. Der zweite Monitor wird nicht erkannt.

**Von** den (auch laut System Profiler) **8 GB RAM** werden nur **4 GB** (d. h. ein Speicherriegel) **erkannt**.

Das Combo-Update auf 10.6.3 oder was auch immer bleibt mit Wallpaper und Cursor hängen.

**Boot-Argumente** werden auch nicht erkannt („can't find v“) und der Safe Modus geht auch nicht.

Ergänzung 2016-Mai-28:

Das Update auf 10.6.8 ist mir jetzt durch aktives Herunterladen desselben von der Apple-Seite gelungen 👍 .

Trotzdem bleiben die Probleme mit der Graka und den Boot-Argumenten. 😞