

Erledigt

Updates nach Mac OS X 10.6 Installation

Beitrag von „Der MacXperte“ vom 23. Mai 2016, 15:28

Es geht mir genauso. Bootloader Darwin x86 5.0.132 sowie Chimera 1.11.1 r1394; beides über Ivy-bridge-Boot-CD.

Schneeleopard (10.6) kommt und funktioniert rudimentär (Internet, Programme etc).

Die **Grafikkarte** wird nicht richtig erkannt und Kreise sind Ovale und die Schrift zu groß. Die Darstellung lässt sich nicht ändern. Der zweite Monitor wird nicht erkannt.

Von den (auch laut System Profiler) **8 GB RAM** werden nur **4 GB** (d. h. ein Speicherriegel) **erkannt**.

Das Combo-Update auf 10.6.3 oder was auch immer bleibt mit Wallpaper und Cursor hängen.

Boot-Argumente werden auch nicht erkannt („can't find v“) und der Safe Modus geht auch nicht.

Ergänzung 2016-Mai-28:

Das Update auf 10.6.8 ist mir jetzt durch aktives Herunterladen desselben von der Apple-Seite gelungen 👍 .

Trotzdem bleiben die Probleme mit der Graka und den Boot-Argumenten. 😞