

Erledigt

## EC 10.11.5 auf GA-Z97N-Gaming 5 mit OZM 167X-Mass

Beitrag von „MarcWitt“ vom 23. Mai 2016, 19:47

Danke [@al6042](#) - die DSDT hat das Problem gelöst 😊

Installation erfolgreich, AppStore, iCloud, iTunes laufen. Den Lan-Hext konnte ich installieren, sonst hab ich noch nicht gemacht. Sollte ich jetzt erst [SIP](#) deaktivieren? Wobei, den Lan-Hext hat er ja auch angenommen....

Update - [SIP](#) scheint deaktiviert zu sein nach csrutil status:

Code

1. System Integrity Protection status: enabled (Custom Configuration).
- 2.
- 3.
4. Configuration:
- 5.
- 6.
7. Apple Internal: disabled
- 8.
- 9.
10. Kext Signing: disabled
- 11.
- 12.
13. Filesystem Protections: disabled
- 14.
- 15.
16. Debugging Restrictions: disabled
- 17.
- 18.
19. DTrace Restrictions: disabled
- 20.
- 21.
22. NVRAM Protections: disabled
- 23.
- 24.
25. This is an unsupported configuration, likely to break in the future and leave your machine in an unknown state.

Alles anzeigen

Jetzt habe ich allerdings immer noch folgende Probleme:

- USB-Ports: vorne am Gehäuse geht nur 2.0, trotz 3.0 Anschlüssen werden 3.0 Sticks nicht erkannt.
- Sound über Bluetooth-Box läuft. Allerdings funktioniert weder vorne am Gehäuse, noch hinten am Board die Klinke.
- Laut Sysinfo laufe ich als MacPro von 2008 - das ist doch sicher nicht die optimale ID? [@al6042](#) Du hattest mir bei meinem ersten Projekt mit einer passenden Defaults geholfen - wäre das vielleicht auch hier möglich? 😊

Vielen, vielen Dank schon mal im Voraus und...gute Nacht;)