

Erledigt

EC 10.11.5 auf GA-Z97N-Gaming 5 mit OZM 167X-Mass

Beitrag von „al6042“ vom 24. Mai 2016, 07:32

Moin...

Ich denke da kann ich helfen...



Anbei ist eine Defaults.plist für einen iMac14,2, die wird dir aber nicht wirklich bei deinem USB- oder Audio-Problem helfen.

In der Defaults.plist steht noch eine falsche LAN-MAC-Adresse drinnen:

Code

1. `<key>HardwareAddress</key>`
2. `<string>aa:bb:cc:dd:ee:ff</string>`

Die solltest du mit der richtigen MAC-Adresse (Terminal -> ifconfig -> "ether") ersetzen und dann auf der versteckten EFI in den Ordner /EFI/Oz ablegen.

Nicht vergessen einen NVRAM-Reset (Im BIOS einfach Tastenkombi Alt+WinLogo+P+R tippen) durchzuführen, damit die neuen Daten auch genutzt werden.

Mit welchem Kext hast du Audio zum Fliegen gebracht? Hier empfehle ich den [AppleALC](#) in Verbindung mit der Original AppleHDA...

Welche Lösung nutzt du für dein USB-Problem (USBInjectAll.kext oder FakePCIID.kext/FakePCIID_XHCIMux.kext)?