

Erledigt

X99 startet nach Cloverauswahl nicht weiter

Beitrag von „MacGrummel“ vom 25. Mai 2016, 01:12

Läuft denn auch die Thunderbolt-Karte schon? So richtig viele Hackintoshs mit Th II gibt es ja bisher nicht. Aber Du kennst das ja noch vom Quo: Thunderbolt wird als nicht existent angezeigt. Selbst wenn etwas dran hängt, gibt es nur den entsprechenden Ausgang (FW, USB3, DisplayPort, Sound, Lan oder was auch immer..)