

AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher

Beitrag von „ph0en1xs“ vom 25. Mai 2016, 10:46

So habe mich rangewagt.

Update von 10.11.2 auf 10.11.5 durchgeführt, HDA Enabler usw entfernt, extensions.mkext gelöscht reboot durchgeführt.

Danach den AppleALC.kext vom 1.0.10 Release auf die Efi Partition geknallt und in der Config den HDAfix und die Layout ID 7 für meine ALC883 eingestellt (keine DSDT Konfiguration)

Nach dem Reboot ist der Sound da

ABER

die Systemeinstellung vom Ton ist halb Hebräisch halb Deutsch.

Stört mich nicht unmittelbar aber was ist da passiert?

BTW

Vielen Dank für diesen ALC.kext