

Erledigt

Thunderbolt klappt nicht Z97-Deluxe

Beitrag von „MacGrummel“ vom 26. Mai 2016, 01:09

Das Problem bei Thunderbolt im Hackintosh ist ja, dass es als solches nicht zu existieren scheint: unter Thunderbolt- bei "Über diesen Mac"/Systembericht steht immer "Thunderbolt: Es wurde keine Hardware gefunden.". Da tauchen dann nur die realen Anschlüsse auf, wie eben die zusätzlichen USB, FireWire, Netzwerk und Sound-Anschlüsse von meinem Dock oder die entsprechenden der kleinen Adapter. Grafik-Anschlüsse werden da nie gezeigt. Und auch die anderen nur, wenn Dock oder Adapter schon beim Start eingesteckt sind.

[@apfelnico](#) hat in seinem neuen X99er das ThunderboltEX II eingebaut, da scheint es prima zu laufen..

Das mit den BIOS-Einstellungen sollten wir vielleicht irgendwo in den Anleitungen hinterlegen..